



بخش دوم:

مدل سازی موتورهای برانشلس

- مدل های حالت دائم و دینامیکی موتورهای BLDC
- تبدیلات و دستگاه های مرجع دو محوری dq
- مدل های حالت دائم و دینامیکی موتورهای PMSM
- مدل دینامیکی موتورهای برانشلس غیر ایده آل





مدل سازی موتور BLDC






□ مدل سازی موتور BLDC

➤ مدل حالت دائم

✓ با توجه به آنکه ولتاژ فاز، جریان فاز و ولتاژ ضدمحرکه یک موتور BLDC مطابق شکل زیر در بازه های هدایت هر فاز مقادیر ثابتی دارند، می توان مدل حالت دائم موتور BLDC را همانند مدل حالت دائم یک موتور DC با تحریک آهنربای دائم در نظر گرفت.



شکل موجهای ولتاژ ضدمحرکه و جریان هر فاز در موتور BLDC







□ مدل سازی موتور BLDC

➤ مدل حالت دائم

✓ مدل حالت دائم هر فاز از موتور BLDC همانند مدل حالت دائم آرمیچر یک موتور DC است.



مدل مداری یک فاز از موتور BLDC در حالت دائم




مدل مداری کامل (دینامیکی) موتور DC با آهنربای دائم

$$V_a = E_a + R_a I_a \quad (1)$$

$$E_a = K_e \omega_m \quad (2)$$


$$T_e = K_t I_a \quad (3)$$




شکل موج ولتاژ و جریان یک فاز از موتور BLDC



- ✓ چون ولتاژ و جریان در موتور BLDC سینوسی نیست، استفاده از تئوری دو محوری dq بسیار پیچیده می شود.
- ✓ برای مدلسازی دینامیکی موتور BLDC، همانند مدل حالت دائم می توان از مدل دینامیکی موتور DC آهنربای دائم استفاده نمود.
- ✓ تنها تفاوت در این است که مدل موتور BLDC شامل سه سیم پیچ متناظر با سه فاز است اما موتور DC تنها یک سیم پیچ دارد.



مدل دینامیکی موتور BLDC سه فاز



مدل مداری کامل (دینامیکی) موتور DC آهنربای دائم

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a \quad (4)$$





✓ برای مدلسازی دینامیکی موتور BLDC، همانند مدل حالت دائم می توان از مدل دینامیکی موتور DC آهنربای دائم استفاده نمود.

❖ معادلات ولتاژ - جریان موتور BLDC:

$$v_{an} = R_a i_a + \frac{d}{dt} (L_a i_a + L_{ab} i_b + L_{ac} i_c) + e_a \quad (5)$$

$$v_{bn} = R_b i_b + \frac{d}{dt} (L_{ba} i_a + L_b i_b + L_{bc} i_c) + e_b \quad (6)$$

$$v_{cn} = R_c i_c + \frac{d}{dt} (L_{ca} i_a + L_{cb} i_b + L_c i_c) + e_c \quad (7)$$


❖ با فرض تعادل فازها و عدم تغییر رلوکتانس:

$$R_a = R_b = R_c = R$$

$$L_a = L_b = L_c = L_s$$

$$L_{ba} = L_{ab} = L_{ca} = L_{ac} = L_{bc} = L_{cb} = M$$

(۸)



مدل دینامیکی موتور BLDC سه فاز





❖ با جایگذاری روابط و داشتن رابطه $i_a + i_b + i_c = 0$ و با ساده سازی بدست خواهیم آورد:

$$\begin{bmatrix} v_{an} \\ v_{bn} \\ v_{cn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s - M & 0 & 0 \\ 0 & L_s - M & 0 \\ 0 & 0 & L_s - M \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} \quad (9)$$


❖ اگر رابطه ولتاژ برای یک فاز را بنویسیم داریم:

$$v_{an} = R i_a + (L_s - M) \frac{di_a}{dt} + e_a \quad (10)$$

❖ رابطه فوق همانند رابطه ولتاژ دینامیکی موتور DC است که قبلا بدست آوردیم:

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a \quad (11)$$

❖ این به معنای آن است که مدل دینامیکی موتور BLDC سه فاز همانند یک موتور DC است و به همین دلیل از روش های کنترل موتورهای DC برای کنترل موتور BLDC استفاده می شود.



مدل دینامیکی موتور BLDC سه فاز





مدل سازی موتور PMSM





□ مدل سازی موتور PMSM

➤ مدل حالت دائم موتور PMSM

✓ مدل حالت دائم موتور PMSM همانند موتور حالت دائم موتور سنکرون با سیم پیچی تحریک است.

✓ با صرف نظر از مقاومت آرمیچر موتور سنکرون داریم:

✓ زاویه δ زاویه بار یا قدرت نام دارد که اختلاف بین بردارهای E و V است.


$$\vec{V} = \vec{E} + jX_s \vec{I}_s \quad (12)$$

$$P_{in} = P_m = 3VI_s \cos \phi \quad (13)$$

$$P_m = \frac{3EV}{X_s} \sin \delta \quad (14)$$

$$T = \frac{P_m}{\omega_{ms}} = \frac{3EV}{X_s \omega_{ms}} \sin \delta \quad (15)$$




$$\omega_{ms} = \frac{4\pi f}{p} \quad (\text{rad / sec}) \quad (16)$$




مدار معادل موتور سنکرون استوانه ای با صرف نظر از مقاومت آرمیچر



✓ در موتورهای برشلس آهنربای دائم نوع مگنت داخلی (همانند موتورهای سنکرون با قطب برجسته)، اندوکتانسهای محورهای d و q با هم متفاوت بوده و لذا مدار معادل، دیاگرام برداری، روابط توان و گشتاور با موتور نوع استوانه ای متفاوت خواهد بود.



موتور PMSM نوع مگنت داخلی چهارقطبی




محورهای d و q در موتور قطب برجسته

✓ برای تحلیل موتورهای قطب برجسته از تئوری دو محوری dq استفاده می شود.

✓ رابطه ولتاژ برای موتور قطب برجسته:

$$\vec{V} = \vec{E} + j(X_{sd}I_{sd} + X_{sq}I_{sq}) \quad (18)$$




✓ رابطه توان برای موتور قطب برجسته:

$$P = 3 \left[\frac{VE}{X_{sd}} \sin \delta + \frac{V^2}{2} \left(\frac{1}{X_{sq}} - \frac{1}{X_{sd}} \right) \sin 2\delta \right] \quad (19)$$

الف) مدار معادل موتور سنکرون قطب برجسته با صرف نظر از مقاومت آرمیچر

✓ رابطه گشتاور برای موتور قطب برجسته:

$$T = \frac{3}{\omega_{ms}} \left[\frac{VE}{X_{sd}} \sin \delta + \frac{V^2}{2} \left(\frac{1}{X_{sq}} - \frac{1}{X_{sd}} \right) \sin 2\delta \right] \quad (20)$$



ب) مشخصه توان-زاویه بار موتور قطب برجسته



□ مدل سازی موتور PMSM

➤ مدل دینامیکی موتور PMSM

- ✓ سیستم های الکترومغناطیسی در مهندسی برق، به ویژه ماشین های الکتریکی گردان، سیستم های دینامیکی چند متغیره ای هستند که دارای پارامترهای متغیر با زمان هستند.
- ✓ مثلاً ماشین القایی سه فاز در دستگاه abc یک سیستم با ۷ معادله دیفرانسیل (با ۷ متغیر حالت) است.

❖ مشکلات این سیستم ها:

- (۱) تعداد زیاد متغیرهای حالت: البته در اغلب موارد برخی از این متغیرهای حالت به هم وابسته اند. مثلاً در سیستم سه فاز، ولتاژ یک فاز بر حسب دو فاز دیگر قابل بیان است.
- (۲) تزیویج متغیرها با یکدیگر: متغیرهای حالت در معادلات دیفرانسیل سایر متغیرهای حالت ظاهر می شوند.
- (۳) پارامترهای متغیر با زمان: ضرایب یا پارامترهای مورد استفاده در معادلات فضای حالت این سیستم ها، با زمان تغییر می کنند نظیر اندوکتانس متقابل بین سیم پیچ های روتور و استاتور.

✓ مشکلات فوق سبب می گردد که حل معادلات فضای حالت ماشین های الکتریکی بسیار وقت سنگین و زمان بر بشود.

✓ جهت حل مشکلات فوق، از تبدیل های ریاضی استفاده می شود.



□ مدل دینامیکی موتور PMSM

➤ تبدیلات ریاضی در مهندسی برق

❖ هدف از تبدیلات ریاضی در مهندسی برق، یک یا چند مورد از موارد زیر می باشد:

- ۱) مجزا کردن متغیرها از یکدیگر (یا Decoupling)
- ۲) تسهیل حل معادلات با ضرائب متغیر با زمان (ثابت نمودن ضرائب)
- ۳) ارجاع متغیرها به یک چارچوب (قاب یا دستگاه مختصات) مشترک
- ۴) کاهش تعداد متغیرها در سیستم های متعادل

❖ تبدیل های ریاضی زیادی در مهندسی برق وجود دارند که عبارتند از:

- ۱) تبدیل فورسکیو (مولفه های متقارن)
- ۲) تبدیل کلارک
- ۳) تبدیل کنکور دیا
- ۴) تبدیل استنلی
- ۵) تبدیل پارک
- ۶) تبدیل پارک تعمیم یافته


- ✓ این تبدیل مولفه های سه فاز را به دو فاز عمود بر هم و یک مولفه هموپلار (یا مولفه توالی صفر) تبدیل می کند.
- ✓ متغیرهای دو فاز در تبدیل کلارک با اندیس های $\alpha\beta$ مشخص می شوند.
- ✓ مطابق شکل زیر، محور α معمولاً منطبق بر محور فاز a است و محور β معمولاً 90° درجه نسبت به محور α تاخیر فاز دارد.

✓ این تبدیل توسط رابطه زیر قابل بیان است:

$$[f_{\alpha\beta 0}] = [T_{\alpha\beta 0}][f_{abc}] \quad (21)$$

✓ که در آن $[T_{\alpha\beta 0}]$ ماتریس تبدیل کلارک بوده و بصورت زیر تعریف می شود:

$$[T_{\alpha\beta 0}] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & -\sqrt{\frac{3}{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (22)$$



ارتباط بین مقادیر abc و $\alpha\beta$ در تبدیل کلارک



تبدیلات ریاضی در مهندسی برق

تبدیل کنکوردیا (Concordia) ➤

- ✓ تبدیل کنکوردیا، همان تبدیل کلارک است با این تفاوت که این تبدیل حافظ توان است.
- ✓ قانون کلی آن است که یک تبدیل وقتی می تواند حافظ توان باشد که ماتریس تبدیل آن ماتریسی متعامد باشد و ماتریس تبدیل کنکوردیا واجد چنین شرطی است.
- ✓ ماتریسی متعامد است که معکوس آن با ترانسپوز آن یکی باشد.

$$[\mathbf{f}_{\alpha\beta 0}] = [\mathbf{T}_{\alpha\beta 0}][\mathbf{f}_{abc}]$$

(۲۴)

- ✓ ماتریس تبدیل کنکوردیا و ماتریس معکوس این تبدیل بصورت زیر می باشند:

$$[\mathbf{T}_{\alpha\beta 0}] = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

(۲۵)

$$[\mathbf{T}_{\alpha\beta 0}]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

(۲۶)



تبدیلات ریاضی در مهندسی برق

تبدیل استنلی (n فاز به دو فاز)

✓ تبدیل استنلی، یک سیستم n فاز متعادل را می تواند به سیستم دو فاز xy تبدیل نماید.

$$[f_{xy}] = [T(\theta)][f_{1\ 2\ 3\dots n}] \quad (27)$$

✓ ماتریس این تبدیل عبارتست از:

$$[T(\theta)] = \sqrt{\frac{2}{n}} \begin{bmatrix} \cos \frac{P}{2}\theta & \cos \left(\frac{P}{2}\theta - \alpha\right) & \dots & \cos \left(\frac{P}{2}\theta - (n-1)\alpha\right) \\ \sin \frac{P}{2}\theta & \sin \left(\frac{P}{2}\theta - \alpha\right) & \dots & \sin \left(\frac{P}{2}\theta - (n-1)\alpha\right) \end{bmatrix} \quad (28)$$

✓ در ماتریس فوق:

- α زاویه بین محورهای مغناطیسی مجاور سیم بندی n فاز (زاویه بین دو محور در سیستم n فازه)
- P تعداد قطب مغناطیسی (رابطه بین زاویه الکتریکی و مکانیکی)
- θ آرگومان تبدیل (زاویه بین نقطه موردنظر در فاصله هوایی با محور مرجع) هستند.

✓ ضریب $\sqrt{2/n}$ به منظور حافظ توان ماندن تبدیل استفاده شده است.


- ✓ تبدیل پارک از مهم ترین تبدیل های مورد استفاده در مدل سازی ماشین های گردان AC و سیستم قدرت سه فاز است.
- ✓ این تبدیل، مولفه های سه فاز ماشین یا سیستم را به دو مولفه عمود برهم در دستگاه مختصات d-q گردان تبدیل می کند.

$$[f_{qd0}] = [T_{qdo}] \times [f_{abc}] \quad (29)$$

- ✓ برای یافتن ماتریس تبدیل T_{qdo} ، کافی است تصویر محورهای abc را روی دو محور d و q بدست آوریم.

$$[T_{qdo}(\theta)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (30)$$


$$\theta(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \theta(0) \quad (31)$$




✓ محورهای d و q برهم عمود هستند و هر دو با سرعت دلخواه ω می توانند بچرخند. مقدار ω می تواند هر عددی در نظر گرفته شود اما معمولاً در مدل سازی ماشین های AC گردان، آنرا برابر صفر (**دستگاه dq ساکن**) یا سرعت روتور (**دستگاه dq روتور**) و یا سرعت سنکرون (**دستگاه dq سنکرون**) در نظر می گیرند.

✓ همچنین بسته به وضعیت قرارگیری محورهای d و q نسبت به یکدیگر (کدامیک جلوتر و کدامیک عقب تر) و نسبت به محور فاز a، بیان ها و تبدیلات های پارک متفاوتی در مراجع مختلف بکار رفته است که در سه شکل زیر نشان داده شده اند.


✓ تفاوت انواع مختلف تبدیلات ها در درایه های ماتریس تبدیلات ظاهر می شود.



(الف) محور q جلوتر از محور d (مولدی)



(ب) محور q جلوتر از محور d (موتوری)




(ج) محور d جلوتر از محور q (موتوری)

❖ **حالت (ج): حالت موتوری** (محور d جلوتر از محور q است و زاویه θ زاویه محور d با محور a است)

$$[T_{dqo}(\theta_d)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_d & \cos(\theta_d - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_d + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_d & \sin(\theta_d - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_d + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$\begin{bmatrix} f_d \\ f_q \\ f_0 \end{bmatrix} = [T_{dqo}(\theta_d)] \times \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$[T_{dqo}(\theta_d)]^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_d & \sin \theta_d & 1 \\ \cos(\theta_d - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_d - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_d + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_d + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \quad (42)$$



✓ زاویه θ_d از رابطه زیر بدست می آید که ω سرعت چرخش دو محور d و q است:

$$\theta_d(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \theta(0) \quad (43)$$

(ج) محور d جلوتر از محور q (موتوری)



❖ مثال: محاسبه توان در یک سیستم سه فاز

- توان لحظه ای یک سیستم سه فاز برای یک بار اهمی با روابط جریان و ولتاژ بصورت زیر در دو دستگاه abc و دستگاه qd0 (تبدیل پارک حالت ب) را بدست آورید و با هم مقایسه نمائید.

$$\begin{cases} v_a(t) = V_m \cos(\omega_s t) \\ v_b(t) = V_m \cos(\omega_s t - 120^\circ) \\ v_c(t) = V_m \cos(\omega_s t + 120^\circ) \end{cases} \quad \begin{cases} i_a(t) = I_m \cos(\omega_s t) \\ i_b(t) = I_m \cos(\omega_s t - 120^\circ) \\ i_c(t) = I_m \cos(\omega_s t + 120^\circ) \end{cases}$$

- با استفاده از تبدیل پارک زیر، مقادیر تبدیل یافته ولتاژ و جریان را بدست می آوریم.

$$[T_{qdo}(\theta_q)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_q & \cos(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_q & \sin(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$





با جایگذاری ماتریس تبدیل T_{qdo} و بردار ولتاژ V_{abc} در رابطه مقابل داریم:

$$\begin{bmatrix} v_q \\ v_d \\ v_0 \end{bmatrix} = [T_{qdo}(\theta_q)] \times \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_q \\ v_d \\ v_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_q & \cos(\theta_q t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_q & \sin(\theta_q t - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_m \cos(\omega_s t) \\ V_m \cos(\omega_s t - 120^\circ) \\ V_m \cos(\omega_s t + 120^\circ) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2V_m}{3} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\theta_q - \omega_s t) \\ -\frac{3}{2} \sin(\omega_s t - \theta_q) \\ 0 \end{bmatrix} = V_m \begin{bmatrix} \cos(\theta_q - \omega_s t) \\ \sin(\theta_q - \omega_s t) \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} v_q \\ v_d \\ v_0 \end{bmatrix} = V_m \begin{bmatrix} \cos(\theta_q - \omega_s t) \\ \sin(\theta_q - \omega_s t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

- اگر سرعت چرخش محورهای d و q یعنی ω را برابر با فرکانس زاویه ای ولتاژهای سه فاز انتخاب کنیم ($\omega = \omega_s$)، و مقدار اولیه θ را برابر صفر فرض کنیم، خواهیم داشت:

$$\theta_q(t) = \int_0^t \omega_s(t) dt \Rightarrow \theta_q(t) = \omega_s t$$

$$\begin{bmatrix} v_q \\ v_d \\ v_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_m \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- در نتیجه از رابطه فوق، ولتاژهای انتقال یافته خواهند شد:

- معنای رابطه فوق آن است که مولفه های ولتاژ روی محورهای d و q همواره مقدار ثابتی دارند.
- به عبارت دیگر، استفاده از تبدیل پارک، ولتاژ AC در دستگاه abc را به ولتاژ DC در دستگاه dq تبدیل نموده است. **این بدان معناست که ولتاژهای v_q و v_d با زمان تغییر نمی کنند.** این ویژگی، یکی از مزایای استفاده از تبدیل پارک است.



○ به ترتیبی مشابه، جریان های سه فاز abc به دو مولفه dq قابل تبدیل هستند که نتیجه آن عبارتست از:

$$\begin{bmatrix} i_q \\ i_d \\ i_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

○ حال مقدار توان را در دستگاه دوماحوری qd0 بدست می آوریم.

○ توجه نمائید با توجه به اینکه مقادیر متغیرها در دستگاه qd ثابت هستند، دیگر مثل قبل نمی گوئیم توان را در لحظه مثلا $\pi/2$ محاسبه می کنیم. توان در تمامی لحظات ثابت است.

$$P = v_d i_d + v_q i_q + v_0 i_0 = 0 + V_m I_m + 0 \Rightarrow P = V_m I_m$$

❖ مقایسه مقدار توان بدست آمده در بالا با مقدار توان در دستگاه abc در لحظه $\pi/2$ نشان می دهد که تبدیل پارک یک تبدیل حافظ توان نیست.

تبدیل پارک تعمیم یافته، همان تبدیل پارک معمولی است با این تفاوت که این تبدیل حافظ توان است. ✓

$$[T_{qdo}(\theta_q)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_q & \cos(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_q & \sin(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (44)$$


تبدیل پارک معمولی

$$[T_{qdo}(\theta_q)] = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \theta_q & \cos(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_q & \sin(\theta_q - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_q + \frac{2\pi}{3}) \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{bmatrix} \quad (45)$$

تبدیل پارک تعمیم یافته

جهت ساده تر بودن روابط، معمولا از تبدیل پارک معمولی استفاده می شود. در این درس نیز ما از تبدیل پارک معمولی استفاده می کنیم. ✓

✓ برای مدل‌سازی دینامیکی موتور PMSM، دستگاه دومیحوری dq را مطابق شکل مقابل در نظر می‌گیریم (d نسبت به q پیش‌فاز است):



✓ معادلات ولتاژ موتور در دستگاه abc (استاتور) به فرم ماتریسی زیر قابل بیان است:

$$\mathbf{v}_{abc} = \mathbf{p}\lambda_{abc} + \mathbf{r}_s \mathbf{i}_{abc} \quad (46)$$

✓ که در آن، p بیانگر عملگر مشتق بوده و \mathbf{v}_{abc} بردار ولتاژ استاتور، \mathbf{i}_{abc} بردار جریان استاتور و λ_{abc} بردار شار پیوندی استاتور هستند که عبارتند از:

$$\mathbf{v}_{abc} = [\mathbf{v}_a \quad \mathbf{v}_b \quad \mathbf{v}_c]^t \quad (47)$$

$$\mathbf{i}_{abc} = [\mathbf{i}_a \quad \mathbf{i}_b \quad \mathbf{i}_c]^t \quad (48)$$

$$\lambda_{abc} = [\lambda_a \quad \lambda_b \quad \lambda_c]^t \quad (49)$$


✓ بردار شار استاتور λ_{abc} از معادله زیر بدست می آید: (۵۰)

$$\lambda_{abc} = \lambda_{abc(s)} + \lambda_{abc(r)}$$

✓ در رابطه (۵۰) $\lambda_{abc(s)}$ ناشی از جریان‌های سیم‌پیچ‌های استاتور و $\lambda_{abc(r)}$ شار روتور القا شده در سیم‌پیچ‌های سه فاز استاتور هستند که از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

$$\lambda_{abc(s)} = \mathbf{L} \mathbf{i}_{abc} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \mathbf{i}_{abc} \quad (51)$$


$$\lambda_{abc(r)} = \lambda_m \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos(\theta_r - 120^\circ) \\ \cos(\theta_r + 120^\circ) \end{bmatrix} \quad (52)$$



✓ که λ_m مقدار شار ایجاد شده توسط آهنربای روتور در راستای محور d است.

✓ همچنین مقادیر اندوکتانس خودی هر فاز استاتور در رابطه (۵۱) از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

$$\begin{aligned} L_{aa} &= L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos 2\theta_r \\ L_{bb} &= L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos 2(\theta_r - 120^\circ) \\ L_{cc} &= L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos 2(\theta_r + 120^\circ) \end{aligned} \quad (53)$$



✓ که در آنها L_{ls} اندوکتانس ناشی سیم پیچی استاتور، L_{m1} بخش ثابت اندوکتانس مغناطیسی هر سیم پیچ استاتور و L_{m2} بخش متغیر اندوکتانس مغناطیسی هر سیم پیچ استاتور هستند.



□ مدل دینامیکی موتور PMSM در دستگاه abc ساکن

➤ روابط اندوکتانس متقابل

✓ در رابطه (۴۷) اندوکتانسهای متقابل بین فازهای استاتور نیز از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned} L_{ab} = L_{ba} &= -\frac{L_{m1}}{2} - L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ) \\ L_{bc} = L_{cb} &= -\frac{L_{m1}}{2} - L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ) \\ L_{ca} = L_{ac} &= -\frac{L_{m1}}{2} - L_{m2} \cos 2\theta_r \end{aligned} \quad (55)$$

✓ با جایگذاری روابط (۵۳) تا (۵۵) در رابطه (۵۰) خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \lambda_a &= [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos 2\theta_r] i_a - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ) \right] i_b - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos 2\theta_r \right] i_c + \lambda_m \cos \theta_r \\ \lambda_b &= -\left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ) \right] i_a + [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ)] i_b - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ) \right] i_c + \lambda_m \cos(\theta_r - 120^\circ) \\ \lambda_c &= -\left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos 2\theta_r \right] i_a + \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ) \right] i_b - [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ)] i_c + \lambda_m \cos(\theta_r + 120^\circ) \end{aligned} \quad (56)$$

✓ روابط (۵۶) وقتی در معادله ولتاژ دیفرانسیلی (۴۲) قرار داده شوند، یکسری معادلات ضرایب با متغیر را نتیجه می‌دهند که حل آنها بسیار وقت گیر است.

✓ برای کاهش حجم محاسبات، با انتقال معادلات فوق از دستگاه abc ساکن استاتور به دستگاه dq دوار با سرعت دلخواه ω یکسری معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت بدست خواهیم آورد.

➤ مدل دینامیکی موتور PMSM در دستگاه dq سنکرون

✓ متغیرهای شار، ولتاژ و جریان استاتور از دستگاه ساکن abc را با استفاده از تبدیل پارک زیر (حالت ج) به دستگاه dq دوار منتقل می-کنیم:


$$\mathbf{f}_{dq0} = \mathbf{T}_{dq0} \mathbf{f}_{abc} \quad (57)$$

$$\mathbf{f}_{dq0}^T = [\mathbf{f}_d \quad \mathbf{f}_q \quad \mathbf{f}_0]$$

$$\mathbf{f}_{abc}^T = [\mathbf{f}_a \quad \mathbf{f}_b \quad \mathbf{f}_c]$$

✓ که در آن:

$$[\mathbf{T}_{dq0}(\theta_r)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - 120^\circ) & \cos(\theta_r + 120^\circ) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - 120^\circ) & \sin(\theta_r + 120^\circ) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (59)$$



✓ مولفه صفر کمیت f (که می تواند ولتاژ، جریان و یا شار باشد) از رابطه زیر قابل محاسبه است که در صورت متعادل بودن تغذیه، برابر با صفر خواهد بود:

$$\mathbf{f}_0 = \frac{1}{3} (\mathbf{f}_a + \mathbf{f}_b + \mathbf{f}_c) \quad (60)$$

✓ با اعمال ماتریس تبدیل \mathbf{T}_{dq0} به معادلات ولتاژ و شار (۴۶) و (۵۶)، معادلات ولتاژ در دستگاه dq بصورت زیر بدست خواهند آمد:



✓ با اعمال ماتریس تبدیل T_{dq0} به معادلات ولتاژ و شار (۴۶) و (۵۶)، معادلات ولتاژ در دستگاه dq بصورت زیر بدست خواهند آمد:

$$v_{ds} = r_s i_{ds} + \frac{d\lambda_{ds}}{dt} + \omega_r \lambda_{qs} \quad (61)$$

$$v_{qs} = r_s i_{qs} + \frac{d\lambda_{qs}}{dt} - \omega_r \lambda_{ds} \quad (62)$$

✓ معادلات شار استاتور در دستگاه dq نیز خواهد بود:

$$\lambda_{qs} = (L_{ls} + L_{mq}) i_{qs} = L_q i_{qs} \quad (63)$$

$$\lambda_{ds} = (L_{ls} + L_{md}) i_{ds} + \lambda_m = L_d i_{ds} + \lambda_m \quad (64)$$

✓ که در آن L_{mq} و L_{md} اندوکتانس‌های مغناطیس‌کنندگی در راستاهای d و q بوده و از روابط زیر بدست می‌آیند:

$$L_{md} = \frac{3}{2} (L_{m1} - L_{m2}) \quad (65)$$

$$L_{mq} = \frac{3}{2} (L_{m1} + L_{m2}) \quad (66)$$

✓ روابط شار (۶۳ و ۶۴) فوق که در دستگاه dq هستند را با رابطه شار در دستگاه abc مقایسه کنید و ببینید چقدر ساده تر شده اند:

$$\lambda_a = [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos 2\theta_r] i_a - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ) \right] i_b - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos 2\theta_r \right] i_c + \lambda_m \cos \theta_r$$

$$\lambda_b = -\left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ) \right] i_a + [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ)] i_b - \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ) \right] i_c + \lambda_m \cos(\theta_r - 120^\circ)$$

$$\lambda_c = -\left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos 2\theta_r \right] i_a + \left[\frac{L_{m1}}{2} + L_{m2} \cos(2\theta_r + 120^\circ) \right] i_b - [L_{ls} + L_{m1} - L_{m2} \cos(2\theta_r - 120^\circ)] i_c + \lambda_m \cos(\theta_r + 120^\circ)$$




➤ مدل دینامیکی موتور PMSM در دستگاه dq سنکرون

✓ در نهایت، معادلات ولتاژ استاتور در دستگاه dq به صورت زیر قابل بازنویسی هستند:

$$v_{ds} = r_s i_{ds} + L_d \frac{di_{ds}}{dt} + \omega_r L_q i_{qs} = r_s i_{ds} + L_d \frac{di_{ds}}{dt} + \omega_r \lambda_{qs} \quad (67)$$

$$v_{qs} = r_s i_{qs} + L_q \frac{di_{qs}}{dt} - \omega_r (L_d i_{ds} + \lambda_m) = r_s i_{qs} + L_q \frac{di_{qs}}{dt} - \omega_r \lambda_{ds} \quad (68)$$

✓ مدار معادل دینامیکی موتور PMSM در دستگاه dq دوار با استفاده از روابط فوق بصورت شکل زیر قابل استخراج است.



الف - مدار معادل محور d

ب - مدار معادل محور q

مدار معادل مدل دینامیکی موتور PMSM سه فاز در دستگاه دوجوری dq دوار



➤ مدل دینامیکی موتور PMSM در دستگاه dq سنکرون

✓ برای بدست آوردن معادله گشتاور، با استفاده از رابطه توان لحظه‌ای ورودی به موتور بصورت:

$$P_{in} = \frac{3}{2} \text{Re}(\vec{v}_{dq} \vec{i}_{dq}^*) = \frac{3}{2} (v_{ds} i_{ds} + v_{qs} i_{qs}) \quad (71)$$

✓ و حذف بخش‌های توان تلفات اهمی و توان ذخیره شده در میدان مغناطیسی، مقدار توان مکانیکی (یا توان فاصله هوایی) را بدست می‌آوریم. با تقسیم این توان بر سرعت، گشتاور مطابق رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$T_{em} = \frac{3P}{4} [\lambda_m i_{qs} + (L_d - L_q) i_{ds} i_{qs}] \quad (72)$$




✓ سرعت مکانیکی موتور نیز از رابطه دورانی نیوتن بصورت زیر قابل محاسبه است:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J} (T_{em} - T_L - B\omega_m) \quad (73)$$




□ مدل سازی موتور براشلس غیر ایده آل

✓ موتورهای براشلس غیر ایده آل برخلاف موتورهای PMSM دارای توزیع شار فاصله هوایی سینوسی نبوده و استفاده از تئوری دومحوری dq برای آنها به دلیل وجود مولفه‌های با هارمونیک‌های بالاتر همراه با خطاهای فراوان مدل سازی خواهد بود.



الف- موتور PMSM



ب- موتور BLDC





□ مدل سازی موتور براشلس غیر ایده آل

✓ برای مدلسازی دینامیکی این موتورها دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از:

(۱) مدل سازی در دستگاه های دومحوری dq چندگانه (MRF)

(۲) مدل سازی در دستگاه abc همانند موتورهای BLDC دوزنقه ای.

✓ در روش مدل سازی در دستگاه های دومحوری dq چندگانه، با توجه به محتوای هارمونیک شکل موج ولتاژ ضدمحرکه، دستگاه های dq سنکرون با سرعت های برابر سرعت هارمونیک های موجود تشکیل می شود و مقادیر ولتاژها، جریان ها و شارهای سه فاز به این دستگاه های dq چندگانه منتقل می شوند.

✓ این روش مدل سازی (MRF) دارای حجم محاسبات بسیار بالا و پیچیده ای است و نیازمند پردازشگرهای قوی می باشد. اگر تعداد هارمونیک ها بالاتر باشد، پیچیدگی نیز بیشتر می شود. از این روش مدل سازی موقعی استفاده می گردد که بخواهیم از روش های کنترل برداری برای کنترل موتور بدون جاروبک استفاده شود که به آن روش کنترل برداری بهبود یافته گویند. به دلیل حجم محاسبات بالا، خطاهای زیاد و پیچیدگی روش های کنترلی مربوطه، این روش مدل سازی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.