


به نام خدا

فیزیک الکترونیک

پیوندهای نامتجانس - Heterojunctions

ارائه دهنده: حسین کرمی طاهری

تابع کار و الکترون خواهی



اصول رسم دیاگرام باند در حالت تعادل

- انرژی فرمی در مکان ثابت است.
- بدون تغییر ماده، خواص ماده تغییر نمی کند. خواص ماده شامل الکترون خواهی و گاف انرژی است ولی شامل تابع کار نیمه هادی نمی شود.
- سطح انرژی خلا در مکان پیوسته است. ΔE_c و ΔE_v با تشکیل پیوند تغییر نمی کند.



$$\frac{d^2\psi_i}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho}{\varepsilon_s}, \psi_i = -\frac{E_i}{q} \Rightarrow \frac{dE_i}{dx} = qE \Rightarrow \frac{d^2E_i}{dx^2} = \frac{q\rho}{\varepsilon_s}$$

- میدان الکتریکی منفی \leftrightarrow دیاگرام باند نزولی. میدان الکتریکی مثبت \leftrightarrow دیاگرام باند صعودی. میدان الکتریکی برابر با صفر \leftrightarrow دیاگرام باند ثابت در مکان
- چگالی بار مثبت \leftrightarrow تحدب-تقرع منحنی دیاگرام باند به سمت بالا. چگالی بار منفی \leftrightarrow تحدب-تقرع به سمت پایین



پیوندهای نامتجانس

- جنس مواد در دو سمت پیوند متفاوت
- انواع: ۱ - هم نوع Isotype ۲ - غیر هم نوع Anisotype
- نیمه هادی با گاف کوچکتر با حروف کوچک و نیمه هادی با گاف بزرگتر با حروف بزرگ نشان داده می شود.
- پیوند های ناهمگون هم نوع: pP یا nN
- پیوند های ناهمگون غیر هم نوع: Pn یا pN



دیاگرام باند در حالت تعادل پیوند Pn



دیاگرام باند در حالت تعادل پیوند pN



دیاگرام باند در حالت تعادل پیوند nN



دیاگرام باند در حالت تعادل پیوند pP

